


внинт  Доннефть

Методика
**неразрушающего
контроля
элеваторов
и штропов**

РД 39-12-960-83

Куйбышев • 1984

МИНИСТЕРСТВО НЕФТЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Всесоюзный научно-исследовательский институт
разработки и эксплуатации нефтепроводных труб
(РНИИГазфть)

МЕТОДИКА НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
ЭЛЕВАТОРОВ И МЕТРОНОВ

РД 39-12-960-83

Кубаньтез 1984

Разработана Всесоюзным научно-исследовательским институтом
разработки и эксплуатации нефтепромысловых труб

Авторы: С.Л.Добрынина, Б.Ф.Малюкин, С.Н.Кавказова.

Согласовано:

с начальником Управления главного механика Миннефтехрома
А.Н.Арутюняном

с начальником Технического управления Миннефтехрома
Ю.А.Шабановым.

тверждено постановлением Министра нефтяной промыш-
ленности Р.И.Игнатьевым ..., № ..., от ..., 1984 г.

Всесоюзный научно-исследовательский институт разработки
и эксплуатации нефтепромысловых труб, 1984.

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

МЕТОДИКА НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ЭЛЕВАТОРОВ И ШТРОПОВ

РД 39-12-960-83

Вводится впервые

Приказом Министерства нефтяной промышленности № 720 от 26.12.1983 г. срок введения установлен с 01.03.1984 г.

В настоящей методике излагается порядок неразрушающего контроля элеваторов и штровов с применением визуального, магнитного и акустического методов контроля в процессе их эксплуатации и при ремонте элеваторов.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Согласно инструкции по проведению дефектоскопии бурового, нефтепромыслового оборудования и инструмента на предприятиях и в объединениях Министерства нефтяной промышленности, утвержденной МНП в 1977 г., элеваторы и штроды должны подвергаться неразрушающему контролю (НК) в процессе их эксплуатации. Зоны элеваторов и штровов, подвергаемые НК, перечислены в табл. 1 и 2.

Таблица 1

Неразрушающий контроль элеваторов

Зоны контроля	Метод НК
Торцевая поверхность под замок или муфту	Визуальный, измерение линейных размеров
Проушины	Магнитопорошковый, УЗК
Корпус	УЗР
Зона посадки штровов в проушинах	Визуальный, измерение линейных размеров, магнитопорошковый

Таблица 2
Неразрушающий контроль штрапов

Зоны контроля	Метод ИК
Зона сварного шва	УЗК
Зона посадки на крюк	Магнитопорошковый, УЗК
Зона разводки якоря	Магнитопорошковый, УЗК

1.2. По настоящей методике ИК якорей и штрапов должен производиться на базах производственного обслуживания, непосредственно при бурении, а также подземном в капитальном ремонте скважин.

1.3. При ИК якорей и штрапов по настоящей методике выявляются повреждения и подповреждения дефекты типа трещин, раковин и другие нарушения сплошности металла.

1.4. ИК якорей и штрапов должен производиться по плану-графику не реже одного раза в год.

После проведения работ, связанных с применением паспортной нагрузки, таких, как длительное раскачивание инструмента, подъем с большими затяжками и т.д., необходимо провести всесторонний ИК.

2. АППАРАТУРА И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

2.1. Для проведения визуального контроля применяются оптические приборы с увеличением до 10 (например, лупа МИ, МЭ, МИ4, МИ474 и др.).

2.2. Для контроля линейных размеров применяются:

- линейка измерительная металлическая 0 - 500 мм (ГОСТ 427-76);

- стапельный киркуль ШД-0-320 (ГОСТ 166-80).

2.3. Для проведения ИК магнитным (магнитопорошковым) методом применяют дефектоскопы ПМД-70, МД-500 или аналогичные им.

2.4. Для проведения ИК акустическим (ультразвуковым) методом применяют дефектоскопы ультразвуковые типа ДУК-66, ДУК-66ПМ, УД-100, УД-100А или аналогичные им.

2.5. Эксплуатация аппаратура производится в соответствии с техническими описаниями и якотрукциями по эксплуатации.

2.6. Для ИК волваторов ультразвуковым методом применяют прямой преобразователь с рабочей частотой 1,8 - 2,5 МГц, для ИК штровов - пижонный преобразователь с углом приема 40 - 50° и рабочей частотой 1,8 - 2,5 МГц.

2.7. Для обеспечения ИК ультразвуковым методом необходимо изготовить стандартные образцы волваторов и штровов.

2.8. Стандартный образец для контроля волваторов (рис. 1) представляет собой цилиндр диаметром 40 мм и длиной 200 мм из стали 40Х, на которой имеются три контрольных дефекта: два из них - риски прямоугольного профиля глубиной 4 мм, омыванные по окружности на 180° и расположенные на расстояниях 50 и 100 мм от торов; третий дефект представляет собой плоскодонное сверление диаметром 4 мм и глубиной 90 мм, направленное с противоположной стороны образца в зоне между первым и вторым дефектами (см. рис. 1).

2.9. Стандартный образец для контроля штровов (рис. 2) длиной 200 мм изготавливается из материала штрова (ст. 35) или вырезается из отруба сплавленного штрова. Образец имеет два контрольных дефекта (плоскодонные сверления) диаметром 4 мм и глубиной 40 мм, зависящую от торцевой поверхности образца, как показано на рис. 2.

2.10. Контрольные дефекты на образцах имеют следующим образом: риски прямоугольного сечения - диаметр фрезой толщиной 1,0 - 1,5 мм и диаметром 60 мм; плоскодонные сверления - цилиндрической фрезой диаметром 4 мм или сверлом диаметром 5,6 мм, а затем разверткой диаметром 4 мм.

3. ПОДГОТОВКА К КОНТРОЛЮ

3.1. Работы по ИК волваторов и штровов выполняют лаборатории или другие службы наружного контроля предприятий.

3.2. ИК проводят специальную одиночную проверку, имеющей удостоверяющую установочную форму.

3.3. ИК волваторов и штровов проводится перед вводом их в эксплуатацию (входной контроль), а также в соответствии с требованиями п. 1.4 настоящей методики.

Бesme этого, необходимо проводить ИК волваторов перед их ремонтом с целью выявления недоделанных дефектов.

3.4. Золваторы и штровы представляют на ИК в комплекте с вспомогательными.

Они должны быть очищены от грязи, масла, ржавчины. Особое внимание




Рис. 1. Стандартный образец для настройки ультразвукового прибора при НК элеваторов




Рис. 2. Стандартный образец для настройки ультразвукового прибора при НК штролов:
d - диаметр штрола (ТУ 26-02-452-72)

щательно должны быть очищены токи, подвергаемые НК.

Шероховатость поверхностей, подвергаемых контролю, должна быть не более $R_a = 40$ мкм.

3.5. За место проведения НК должны иметься:

- подводки от сети переменного тока напряжением 127/220 В. Колебания напряжения не должны превышать $\pm 5\%$. В случае, если колебания напряжения выше, применить стабилизатор;
- подставка типа "Земля";
- обезвреживающие салфетки и вода для орошения;
- отирочный материал;
- набор средств для визуального контроля и измерения линейных размеров;
- аппаратура с комплектом припасований;
- магнитные суспензии или компоненты, необходимые для ее приготовления;
- компоненты, необходимые для приготовление контактной среды;
- набор средств для разметки и маркировки.

Подготовка к магнитопорошковому контролю

3.6. Для НК элеваторов и штрапов магнитопорошковым методом рекомендуется переносной магнитный дефектоскоп ПМД-70 или передвижной магнитный дефектоскоп МД-500.

3.7. Выявление раковин в валах контроля элеваторов и штрапов производят с помощью наружного И-образного магнитомагнита, входящего в комплект магнитного дефектоскопа.

3.8. Проверку технического состояния дефектоскопа ПМД-70 проводят по контрольному образцу, прилагаемому к дефектоскопу, в соответствии с техническим описанием.

3.9. Нанесение магнитного порошка производится двумя способами: сухим и сырым. В первом случае для обнаружения дефектов применяют сухой магнитный порошок, во втором - магнитную суспензию (навеска магнитного порошка в дисперсионной среде).

Для контроля используется черный магнитный порошок (ТУ 6-14-1009-79), выпускаемый Кемеровским алюминиево-магнитным заводом, черный ЧВ-1 или красная КВ-1 водяные пасты (ТУ 6-09-48-23-80), выпускаемые опытным производством ВНИИреактивэлектрона.

3.10. При магнитопорошковом контроле применяются суспензии следующих составов:

Водная суспензия

Черный магнитный порошок, г	20-30
Хромпик кальциевый, г	4 [±] 1
Сода кальцинированная, г	10 [±] 1
Эмульгатор ОД-7 или ОП-10, г	5 [±] 1
Вода, мл	До 1000

Водная суспензия

Магнитная паста ЧВ-1 или ЮВ-1, г	50 [±] 5
Вода, мл	До 1000

3.11. Магнитную суспензию необходимо содержать в чистоте, не допуская загрязнения ее пылью, песком, волокнами от обтирочных материалов и пр.

Подготовка и контроль ультразвуковым методом

3.12. Рабочая частота при ультразвуковом методе НК выбирается исходя из шероховатости контролируемой поверхности взвешиваемых и эталонов; при $f_L = 40$ мкм она должна составлять 1,8 - 2,5 МГц.

3.13. В качестве контактной среды можно использовать силикон или технический вазелин с добавлением машинного масла, которые наносят на поверхность ввода (поверхность контролируемого объекта, через которую в него вводятся упругие колебания).

3.14. Зону автоматического сигнализатора дефектов (АСД) устанавливают при подсечки срывающего преобразователя на элеваторе в соответствии с рис. 3,а и 4,а таким образом, чтобы ее ваттэло было рядом с зондирующими импульсом, а конец рядом с донным импульсом от торца элеватора, повернутого НК. Зондирующий и донный импульсы должны синтезироваться вне зоны действия АСД.

3.15. При настройке на заданную чувствительность для НК элеваторов на поверхности ввода ставится его образец (см. рис. 1) и плавя без контрольного дефекта устанавливают прямой ультразвуковой преобразователь с рабочей частотой 1,8 - 2,5 МГц и добиваются установки зонного сигнала на экране электронолучевой трубки (ЭЛТ) дефектоскопа. Данный сигнал может синтезироваться в зоне действия АСД при настройке на контроль элеваторов большой грузоподъемности, высота которых больше 200 мм.

3.16. Маломощные сигналы на экране ЭЛТ дефектоскопа, возникаю-




Рис. 3. Схемы контроля альтернатора магнитопорошковым (а)
и ультразвуковым (б) методами:
1 – преобразователь УЗК; 2 – Необратимый электромагнит

10




Рис. 4. Схемы конструкции зондового микротопоршковым (а)
и ультразвуковым (б) методами:
1 – преобразователь УЗК; 2 – П-образный электромагнит

пое между начальем и концом сигналами, открыв с помощью ручки "Отсечка шумов".

3.17. Затем, перемещая преобразователь по окружности (см. рис. 1), добиваются того, чтобы амплитуда эхо-сигналов от контролльных дефектов составляла не менее 2/3 высоты рабочей части экрана ЭЛТ. При этом уравнивают чувствительность дефектоскопа во времени в соответствии с настройкой по эксплуатации на применяемый дефектоскоп таким образом, чтобы амплитуды эхо-сигналов от контролльных дефектов были одинаковы.

3.18. Настраивают чувствительность АСД так, чтобы он срабатывал при звучании эхо-сигнала от контрольного дефекта, приведенного в п. 3.17. Таким образом устанавливают чувствительность оценки при контроле элеваторов.

3.19. Проводят два-три раза повторный поиск контрольных дефектов на стандартном образце и при надежном их выявлении переключают к контролю.

3.20. При настройке на заданную чувствительность для НК шириной на поверхности ввода стандартного образца устанавливают контактный преобразователь с углом приема 40 - 50° в рабочей частотой 1,8 - 2,5 МГц так, чтобы он не попадал на искусственные дефекты, и добиваются устойчивого сигнала от торца на экране ЭЛТ дефектоскопа (см. рис. 2), для чего притягивают преобразователь к контролируемой поверхности, т.е. по окружности стандартного образца.

3.21. Несимметричные сигналы убирают в соответствии с п. 3.16.

3.22. Затем, перемещая по окружности, переводят преобразователь в плоскость контрольных дефектов и, передвигая его вдоль образца, находят такое положение преобразователя, при котором эхо-сигнал от первого контрольного дефекта имеет максимальную амплитуду. Продолжая перемещать преобразователь вдоль стандартного образца, находят такое положение преобразователя, при котором на экране ЭЛТ виден эхо-сигнал от второго контрольного дефекта, причем амплитуда эхо-сигнала должна быть сравнима с амплитудой эхо-сигнала от первого контрольного дефекта. Этого добиваются за счет наращивания чувствительности дефектоскопа во времени в соответствии с настройкой на применяемый дефектоскоп (см. рис. 2).

3.23. Подотраивают чувствительность дефектоскопа так, чтобы амплитуды эхо-сигналов от первого и второго дефектов составляли 2/3 высоты рабочей части экрана ЭЛТ.

3.24. Зону автоматического сигнализатора дефектов (АСД) устанавливают таким образом, чтобы ее начало совпадало с эхо-сигна-

лом от первого контрольного дефекта, а конец с эхо-сигналом от второго контрольного дефекта. Зондирующий и донный импульсы должны быть вне зоны АСД.

3.25. Настроят чувствительность АСД так, чтобы он срабатывал при значениях эхо-сигналов от контрольных дефектов, приведенных в п. 3.22. Таким образом устанавливают чувствительность оценки при контроле штропов.

3.26. Проходят повторный поиск контрольных дефектов на стандартном образце штропа, отмечают путь сканирования (расстояние между ближней и дальней точками положения преобразователя) и при нормальном выявлении дефектов переходят к контролю.

4. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ

4.1. После очистки элеваторов и штропов их подвергают визуальному контролю невооруженным глазом и с помощью оптических средств, указанных в п. 2.1. При этом выявляют крутоые трещины, задиры, остаточную деформацию, подрезы, следы наклена и т.д.

4.2. При обнаружении трещин или следов аварии трещин элеватор или штроп бракуют.

4.3. Далее при контроле элеватора измеряют значение износа торца под замок (муфту) трубы, при износе более 2 мм элеватор бракуют. Определяют износ проушин в местах соприкосновения со штропом, и в случае, если эта величина превысила требования, заданные в условиях эксплуатации на данный тип элеватора, его бракуют.

Контроль остальных размеров элеватора производят в соответствии с технической документацией на ремонт элеваторов.

Измерительный инструмент для контроля размеров и критерии оценки годности деталей элеваторов приводятся в картах контроля на ремонт.

4.4. При контроле штропов измеряют длину каждого штропа комплекса. При разности длии, превышающей заданную в паспорте величину, комплект штропов бракуют. Далее измеряют износ штропов в местах посадки на крюк и на элеватор. Если износ превышает величину, указанную в паспорте, комплект штропов бракуют.

НК элеваторов и штропов магниторонковым методом

4.5. Технология контроля магниторонковым методом в соответствии с ГОСТ 21105-75 состоит из следующих операций:

- подготовка изделия к контролю;
- намагничивание;
- нанесение магнитного порошка или суспензии;
- осмотр изделия;
- разбраковка;
- размагничивание.

4.6. Проверяемые поверхности лифтовых шарниров очищают от грязи, смазки, окалины. В случае применения сухого порошка или водной суспензии их обезжиривают.

4.7. Для лучшего распознавания дефектов рекомендуется проверяемые участки покрыть тонким слоем светлой быстро высыхающей краски; толщина слоя краски не должна превышать 0,1 мм.

4.8. Включение дефектоскопа и установка режимов его работы производятся в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

4.9. ИК лифтовых шарниров магнитопорошковым методом проводят в приложенном поле с применением П-образного электромагнита, входящего в комплект дефектоскопов ПМД-70 и МД-50П.

Максимальная напряженность магнитного поля достигает значения $16 \cdot 10^3$ А/м.

4.10. В связи с тем, что лифтовые шарниры значительно отличаются по размерам, ИК ведут по участкам в зонах контроля, приведенных в табл. I и 2, переставляя переносный электромагнит таким образом, чтобы в контролируемой зоне не оставалось неконтролируемого участка. Примеры расположения электромагнита показаны на рис. 3, 4, 5.

4.11. Намагничивание производится отдельными включениями тока на 0,1 - 0,5 с с перерывами 1 - 2 с между включениями.

4.12. В процессе намагничивания на участок контроля (зона между полюсами электромагнита) наносят сухой магнитный порошок или водную магнитную суспензию. При этом намагничивание должно продолжаться до полного оттекания суспензии.

4.13. Осмотр контролируемых поверхностей начинается в приложенном магнитном поле.

4.14. По настоящей методике обнаруживают трещину раскрытием (шириной) более 25 мм и глубиной около 250 мм, что соответствует условному уровню чувствительности В по ГОСТ 21105-75.

4.15. В случае обнаружения трещин в контролируемых зонах лифт или комплект шарниров бракуется.

4.16. При отбраковке необходимо учитывать, что магнитный порошок никогда оседает там, где в действительности нет дефекта. По-




Рис. Схема изотропного генератора с покрытием из золота:
 1 - изотропный генератор с покрытием из золота; УЗК;
 2 - обогревательный элемент из платины;
 d - радиус кольцевой пластины (d = 150 мк)

явление таких дефектов выявляется глубокими нарушениями, местным влажном, например в материале резкой границы раздела двух структур, отличающихся поглощением звуком.

Поэтому в сопутствующих случаях рекомендуется переворотить результат, уменьшить толк поглощением.

4.17. После окончания контроля исследование зоны элеваторов и штровов размагничивают дефектоскопом ПМД-70 или НД-50П в автоматическом или ручном режиме.

ВК элеваторов и штровов ультразвуковым методом

4.18. Включение дефектоскопа и установка режима его работы производится в соответствии с инструкцией по его эксплуатации и пп. 3.12 - 3.26 методом сканирования.

4.19. С помощью переключателя "Оценка" изменяют чувствительность дефектоскопа на 3 - 5 дБ во сравнении с чувствительностью оценки и подают поиск дефектов.

4.20. Через каждые 1 - 2 ч работы проверяют настройку аппарата на стандартных образцах, при необходимости производят ее подстройку.

4.21. При контроле элеваторов производится поиск как с верхней, так и с нижней торцевой поверхности. Поиск дефектов осуществляется по линии сканирования, показанной на рис. 3, 4.

4.22. При контроле штровов в зонах сварного шва и перегибов преобразователь устанавливается на расстоянии до 150 мм от сварного шва или от начала перегиба (см. рис. 5).

4.23. Поиск дефектов осуществляется перемещением преобразователя по опорности по линии сканирования, показанной на рис. 5.

4.24. Шаг сканирования должен быть не более $1/2$ диаметра преобразователя. Зона перемещения преобразователя берется в соответствии с настройкой по стандартному образцу (см. п. 3.26).

4.25. Сканер элеватор или штров в соответствии с пп. 4.21 - 4.24, следует за срабатыванием АСД дефектоскопа.

4.26. При срабатывании АСД дефектоскоп из режима помеховой чувствительности переводят на режим чувствительности оценки (пп. 3.19, 3.26) и определяют:

- местонахождение дефекта;
- максимальную амплитуду эхо-сигнала;
- длину пути, пройденного преобразователем при включенном АСД (условную протяженность дефекта).

4.27. При контроле извенторов необходимо отключать на экране СИ дефектоскопа зоны эхо-сигналов от технологических операторов и проточек, а также зоны скании, определяемые конфигурацией. Эти сигналы следует выделить на экране ЗИТ.

4.28. Все эхо-сигналы, не совпадающие с ложными, следует считать сигналами от дефектов. Оценка характера дефектов производится по некоторым косвенным признакам:

- от трещин эхопомехное отражение наблюдается при направлении прозвучивания, перпендикулярном плоскости дефекта (при этом на экране ЗИТ виден четкий импульс);

- от дефекта круглой формы наблюдается эхопомехное отражение при различных направлениях прозвучивания (при этом на экране ЗИТ импульс более размыт);

- от зачаточных по размерам дефектов круглой формы, а также от плоских дефектов при падении на них ультразвуковых волн возможно эхо-сигналы имеют нарастание переднего фронта.

4.29. Окончательное заключение о наличии дефекта оператор-дефектоскопист дает после того, как предполагаемый дефект будет прозвучан во всех возможных направлениях и последовательно в соответствии с п. 4.26.

4.30. По результатам исследования дефекта определяют пригодность извентора или комплекта штрафов к дальнейшей эксплуатации.

4.31. Извентор отбраковывают, если уловленная протяженность дефекта превышает 10 мм. За уловленную протяженность дефекта принимают длину пути, при прохождении которого преобразователем АСД остается включенным.

4.32. Штрафы бракуются, если обнаружен дефект, уловленная протяженность которого превышает 10 мм.

5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ

По результатам аварийного контроля составляется акт (см. приложение) в двух экземплярах, один из которых прилагается к извентору. В акте записывается номер акта и дата проведения контроля. Второй экземпляр акта хранится в службе аварийного контроля.

6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Дефектоскопия деталей должна производиться специальными обученными персоналом, имеющим соответствующие удостоверения (адрес курсов: 423270, г. Лениногорск, ТАССР, ул. Агадуллина, 2, Учебно-курсовая команда ВО "Совеннефтавтоматика").

6.2. При проведении работ по разрушительному контролю дефектоскопист должен руководствоваться действующим "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и правилами технической безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей", согласованными с ВДСНС 9 апреля 1969 г., утвержденными Госстандартом 12 апреля 1969 г., с добавлениями от 16 декабря 1971 г.

Дефектоскописты должны иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже второй.

6.3. Запрещается применять керосино-масляную смесь при контроле в магнитном поле.

6.4. В соответствии с ГОСТ 21105-76 контролеры должны работать в изолированных халатах, кожаной спецобуви, электромеханических фартуках, нарукавниках и быть обеспечены связью, предохранителями юбку от раздражения.

А К Т

Регистрационный № _____

"___" 198 ___ г.

г. _____

(наименование предприятия, на котором производилась проверка)

Настоящий акт составлен о проверке _____

(наименование оборудования, узла, детали)

в условиях _____

(указывается место проверки: буровая, мастерская, трубная база и т.д.)

Место дефектоскопии _____

Тип прибора _____ № прибора _____

Оператор-дефектоскопист _____, удостоверение № _____
(Ф.И.О.)

Заводской (инвентарный) номер

проверяемого оборудования _____

Результаты проверки _____

Место эскиза _____

Начальник службы

назначающего контроля _____

(подпись) (должность, инициалы, фамилия)

Оператор-дефектоскопист _____

(подпись) (должность, инициалы, фамилия)

Копии акта получили _____

(подпись) (должность, инициалы, фамилия)

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения	3
2. Аппаратура и измерительный инструмент	4
3. Подготовка к контролю.....	5
Подготовка к магнитопорошковому контролю	7
Подготовка к контролю ультразвуковым методом	8
4. Порядок контроля	12
ИК элеваторов и штропов магнитопорошковым методом.....	12
ИК элеваторов и штропов ультразвуковым методом	15
5. Оформление результатов контроля	16
6. Техника безопасности	17
Приложение	18

ЦНИИНефть

**Методика неразрушающего контроля
леваторов и штрапов
Р. 39-12-960-83**

Редактор С.Ф.Пахомова

ЕО 01241. Подп. в печ. 28/IV 1984. Формат 60x84 I/16. Бумага №1.

Усл. печ. л. 1,1. Уч.-изд. 1,1.

Тираж 1000 экз. Заказ

Всесоюзный научно-исследовательский институт разработки и эксплуатации нефтепромысловых труб. Куйбышев, ул. Авроры, 110.

Бластинал типография им. Маги. Куйбышев, ул. Венцека, 60.